

**Client:**

Métalus Inc., METALUS PLAN VICTORIAVILLE

970 Bd Pierre-Roux E,  
Victoriaville QC G6T2H6  
Canada

+1 819-752-3807 p226

dany.ratte@metalus.qc.ca

**Bon de travail BT154296**

Référence client: Steve

**Équipement**

MARQUE	MODÈLE	NUMÉRO DE SÉRIE	UNITÉ	COMPTEUR D'HEURES
HELI	CPYD25-M2G	230251T8021	LV-1070 petit rouge	3979

**Description**

Groover les pneus arrieres et verifier le inching pedale descend basse

**Material**

NUMÉRO PRODUIT	DESCRIPTION	QUANTITÉ
	SERVICE ROUTIER VICTO	1,00
SS	Matériel d'atelier	3,00

**Temps**

DATE	TRAVAILLEUR	DESCRIPTION	HEURES PASSÉES
------	-------------	-------------	----------------

DATE	TRAVAILLEUR	DESCRIPTION	HEURES PASSÉES
2025-01-13	Soufiane Hamil	groover les tire arrières et ajuster inching pedal	03:00

## Feuille de travail

### Commentaires

groover les tire arrière et ajuster pédale d'inching